


2012年

安全報告書




北陸鉄道株式会社



目次

1. 利用者はじめ地元のみなさまへ	3
2. 基本方針と安全目標	4
3. 事故等の発生状況とその再発防止措置	5・6・7
4. 輸送の安全確保のための取組み	8
5. 当社の安全管理体制	9
6. 地元と皆さまとの連携とお願い	10
7. ご連絡先	10




1. 利用者はじめ地元のみなさまへ

- 当社鉄道事業に対して、日頃のご利用とご理解、誠に有難うございます。

さて、当社では平成23年度に259万のお客さまにご利用いただき、この間大きな事故や災害の発生が無かった事は、経営理念の第一に掲げる「安全の確保は輸送の生命である」を、遵守するとともに安全輸送に努めた結果と地元の皆様の鉄道に対するご理解・ご協力の賜物であると深く感謝いたします。

本報告書は、鉄道事業法に基づき、安全管理規程の制定、安全統括管理者の選任を行ない、輸送の安全確保のための取組みについて、自ら振り返るとともに広くご理解いただくために2006年度より公表しております。今後とも、より一層安全輸送の実現に取組んでまいりますので、鉄道線のご愛顧をお願い申し上げます。

北陸鉄道株式会社
取締役社長 加藤敏彦



2. 基本方針と安全目標

(1) 基本方針

地域の発展や環境に貢献し、安全輸送を第一に掲げ、法令を遵守し誠実に事業に取り組みます。

1. 『安全輸送の完遂』

サービスの原点は安全輸送

運転安全規範


綱領

- (1) 安全の確保は、輸送の生命である。
- (2) 規定の遵守は、安全の基礎である。
- (3) 執務の厳正は、安全の要件である。

(2) 安全目標

平成23年度は列車事故（衝突、脱線、火災）・鉄道人身事故0を目指し達成しました。本年度も過去の衝突・脱線事故等を教訓に、社長以下職員一同無事故達成に取組んでいきます。

区分	項目	目標値
数 値 目 標	列車事故 (衝突・脱線・火災)	「0」
	鉄道人身事故	「0」



3. 事故等の発生状況とその再発防止措置（1）

発生状況（平成23年4月から平成24年3月末まで）

（1）鉄道運転事故

列車脱線・衝突・火災など

発生件数 0件

（2）災害〔雪害や雷害等〕

雪害及び雷害の影響による運休

発生件数 1件

（3）輸送障害（30分以上の遅延や運休）

発生件数

4件

車両故障 1件


施設障害 3件

その他 0件

今年度は、輸送障害が4件発生し、ご利用の皆様にたいへんご迷惑をおかけしました。

車両故障につきましては、原因を究明し再発防止に向けて対策を強化して参ります。

施設障害については、乗用車運転者の操作ミスによる線路内支障によるもので列車運休が発生いたしました。




3. 事故等の発生状況とその再発防止措置(2)

(4) インシデント（事故の兆候）

平成23年度は発生しておりません

(5) 行政指導等

特にございませんでした。



4. 輸送の安全確保のための取組み

(1) 安全重点施策

当社では、「輸送の安全確保」を維持するために、重点的課題と改善施策を計画しております。

- ① 踏切道保安設備の整備
- ② 線路の重軌条化

(2) 人材教育

知識・技能の向上を図るため計画的教育訓練の実施

- ① 年間2回以上の運転事故防止教習の実施
- ② 乗務員に対する再教育（事故再発防止）の実施
- ③ ヒューマンエラー防止への取り組みの実施
- ④ ヒヤリハット・事故の芽情報等の収集の取り組み

(3) 緊急時の対応訓練

- ① 北鉄金沢駅の消防設備取扱と避難誘導訓練の実施

(4) 安全のための投資と支出

平成23年度は、安全の維持・向上のため、鉄道営業収入499百万円に対して43百万円を老朽設備取替・保安防災対策費に充てました。

5. 当社の安全管理体制

(平成24年9月現在)


■安全管理体制


平成18年10月に安全管理規程を制定し、社長をトップとする安全管理体制を構築・運用しています。安全統括管理者、運転管理者、乗務員指導管理者等の管理者それぞれの責務を明確にし、安全確保のための役割を担っています。

第1図 安全の確保に関する体制および運転の管理に係る体制

第4条

第18条





6. 地元の皆さまとの連携とお願ひ

- (1) 平成23年度は、10月23日に「2011ほくてつ電車まつり」を実施し、親子連れを中心に、約1,000名のお客様にご参加いただき、鉄道線に対しての親しみご理解、そして事故防止に努めて頂けるようPR活動を行いました。
- (2) 平成23年度も踏切道で、遮断竿を折損する事故が、多く発生しました。踏切道を通過する際は、一旦停止と左右の確認をお願いいたします。
また、線路内での置石も発生しました。ひとつ間違えれば列車脱線事故となる原因でありますので、発見された場合は、下記へ連絡くださいますよう、お願いいいたします。

石川線 (運転指令) TEL 076-272-0109
浅野川線 (運転指令) TEL 076-238-3001

7. ご連絡先

安全報告書へのご感想、当社への安全への取組みに対するご意見をお寄せください。

北陸鉄道(株) 鉄道部
TEL 076-272-2221